



วิธีการเขียนและอ่านแบบงาน (ใช้งานจริง)


ตัวอย่างการวาดเส้น



หมายเหตุ

ตัวอย่างสัญลักษณ์สำหรับปลายทั้งสองข้าง


สัญลักษณ์สำหรับปลายทั้งสองควรรวมกันโดยใช้สัญลักษณ์เดียวกัน ยกเว้นรูปวาดทางด้านขวา




## วิธีการเขียนและอ่านแบบงาน (ใช้งานจริง)

### วิธีการเขียนและอ่านแบบงาน (ใช้งานจริง)

ตัวอย่างรูปทรงพิเศษที่นิยมใช้กันมากสำหรับงานโลหะแผ่น



### เขียนแบบให้อ่านง่าย



สรุป

1. เขียนแบบให้ชัดเจนโดยใช้เส้นที่ถูกต้อง
2. ระบุมิติเฉพาะขนาดข้อมูลที่ต้องการ ไม่มากเกินไป
3. ทำให้การเขียนแบบง่ายไม่ซับซ้อน
4. ตรวจสอบอีกครั้งหลังจากการเขียนแบบ

More information,  
Please contact us.

### CONIC Co., Ltd.

10-5 Taiheidai, Shoo-cho, Katsuta-gun,  
Okayama 709-4321 Japan  
Email: tools@conic.co.jp  
http://www.conic.co.jp

### CONIC PRECISION Co., Ltd.

55/22 Moo 4, Buengkumphroy, Lumlukka,  
Phatumthani 12150 Thailand  
TEL: (662) 159-9870 FAX: (662) 159-9872  
Email: conic\_thai@conic.co.jp