12. ランス



■主な用途

・換気、放熱等。

■形状の概要

・ワークを切絞り、通気用の開口部を作ります。

製作事例

起立角度がきつい程、型に負担がかかり、「欠け」等の問題が発生しやすい。

※成形金型見積依頼フォームはこちら

Copyright © 2013　CONIC　All Rights Reserved.