





ลักษณะการขึ้นรูป



ขั้นตอนการขึ้นรูปเพื่อทำบานพับ
บานพับทำจากสองชั้น
แต่ละชั้นมีจุดที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่หนึ่งจุดขึ้นไป เพื่อสร้างบานพับ

ใช้สำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ประตู บานประตูหน้าต่าง
หรือส่วนที่แนบอื่น ๆ ที่หมุน แกว่ง หรือเคลื่อนที่

หมายเหตุ

- 1) ต้องใช้สามขั้นตอนในการผลิตบานพับ
- 2) $\phi D \leq \phi 5$
 $L \leq 15 \text{ mm}$
หากคุณต้องการขนาดอื่น โปรดติดต่อเรา

More information,
Please contact us.

CONIC Co., Ltd.
10-5 Taiheidai, Shoo-cho, Katsuta-gun,
Okayama 709-4321 Japan
Email: tools@conic.co.jp
<http://www.conic.co.jp>

CONIC PRECISION Co., Ltd.
55/22 Moo 4, Buengkumphroy, Lumlukka,
Phatumthani 12150 Thailand
TEL: (662) 159-9870 FAX: (662) 159-9872
Email: conic_thai@conic.co.jp