

High Quality & Technology For The Future

CONIC

Since 1976

Monthly Campaign

2018 7月&8月版

月替わりで金型がおトク!

金型マンスリーキャンペーン!



従来品600秒が

分解

20秒!

(*1)

(*1 当社新入社員によるテスト結果)

PROTECH3

プロテック

新人さんも簡単に分解でき、手間も力もいりません!



手にしてナットク。
金型のハンドリング革命!



より利益の出せる板金加工には金型メンテがポイントです!
その実現には「金型選び」が重要です。
メンテが行き届いた金型でよいモノづくりを!

price OFF

7月&8月がお買得.....

PROTECH3 1-1/4" 標準角セットが
(エアブローパンチ、標準ダイ仕様)

通常価格 **51,000円** (税別)

おトク!
価格です!

キャンペーン特価

工具不要で素早いメンテ ➡ 機械停止時間大幅削減!

分解・組立 ▶ ベルトレンチ要らず、使うは手のみのラクラク操作!



ハイト調整 ▶ ノギスを使わず僅か3クリックの簡単操作!



「成形金型」もまだまだキャンペーン価格です!

6月&7月の金型マンスリーキャンペーン対象製品「成形金型」は7月末まで
キャンペーン価格です! お早目のご注文をお待ちしております!

詳しくはこちら➡



1 金型消耗品のご紹介

パンチボディとガイドの摺動部の磨耗・焼付きを防止!

モリペースト300 (500g/缶)



5,000円 (税別)

パンチボディとガイドの摺動部の潤滑を維持し、焼き付きを防止。ペースト状なので乾燥しにくい状態を維持します!

この部分に念入りに塗布する事で、鉄粉などの異物侵入を高いシーリング効果で防ぎます!

Point

弊社金型のセット、パンチセットはモリペースト300を塗布して出荷しています。どうぞ拭き取らずにそのままご使用下さい。

ウレタンキッカーの交換 & 保管に便利!

ウレタンキッカーセット(L)



8,000円 (税別)

パンチ刃先部に装着し、ウレタンの強力な反発力でカス上がりを防止します。全サイズのウレタンキッカーと取り外し用の工具がセットになってケースに収まっています。

Point

ウレタンキッカーは消耗品です。こまめなチェックと交換をおすすめします。

2 テクニカルガイド | One Point Lesson Vol.10 ガイドマーク対策

今回はワークに「金型による押えマークが付着する」というご相談例を紹介します。

Q.

加工後にワークに三日月状のマークがつくようになり困っている。



Ans.


斜めに研磨されたダイ

斜め



ダイ又はガイドの端面がフラットになっていない。
ダイやガイド、ストリッパプレート
を再研磨する際、金型が平面研削盤
に適正にセットされず、端面が斜め
になっている事が考えられます。


ダイ装着時の異物噛み込み



ダイ装着時、ダイホルダーとダイの底面に異物(抜きバリ等)が噛み込み、正常に装着されていない事が考えられます。ダイ装着時はきれいなウエスで拭くなど、ダイホルダーとダイの底面をきれいにしましょう。

高さの高いダイの近くで加工している

キズ発生



このような場合は周辺の高さの高いダイを取り除いて加工を行って下さい。また、加工条件によっては低ハイト仕様の成形金型ダイもご用意できます。ご相談下さい。



詳しくはこちら↑