

村田タイプ112・114金型再研磨価格表

サイズ	パーツ	再研磨新価格	溶着除去追加料金	研磨量が1mmを超えた場合の追加料金
A''	パンチ（シャー角無し）	¥1,000	¥1,000	¥1,000
	パンチ（ルーフシャー角）	¥1,500	¥1,000	¥1,500
	パンチ（Rシャー角・逆シャー角）	¥3,000	¥1,000	¥3,000
	ダイ・ガイド	¥1,500	¥1,000	¥1,500
B''	パンチ（シャー角無し）	¥1,500	¥1,500	¥1,500
	パンチ（ルーフシャー角）	¥2,000	¥1,500	¥2,000
	パンチ（Rシャー角・逆シャー角）	¥3,000	¥1,500	¥3,000
	ダイ・ガイド	¥1,500	¥1,500	¥1,500
C''	パンチ（シャー角無し）	¥2,000	¥2,000	¥2,000
	パンチ（ルーフシャー角）	¥2,500	¥2,000	¥2,500
	パンチ（Rシャー角・逆シャー角）	¥4,000	¥2,000	¥4,000
	ダイ・ストリッパー	¥2,500	¥2,000	¥2,500
D''～F''	パンチ（シャー角無し）	¥2,500	¥2,500	¥2,500
	パンチ（ルーフシャー角）	¥3,000	¥2,500	¥3,000
	パンチ（Rシャー角・逆シャー角）	¥5,000	¥2,500	¥5,000
	ダイ・ストリッパー	¥3,000	¥2,500	¥3,000
G''～J''	パンチ（シャー角無し）	¥3,000	¥3,000	¥3,000
	パンチ（ルーフシャー角）	¥3,500	¥3,000	¥3,500
	パンチ（Rシャー角・逆シャー角）	¥6,000	¥3,000	¥6,000
	ダイ・ストリッパー	¥3,500	¥3,000	¥3,500

注) 1.上記価格は、研磨しきが1mm以下の場合は。1mm を超える場合は、1mm毎に上記価格が加算されます。

2.パンチのルーフシャー角の角度が2°または5°以外の場合は別料金となります。

3.研磨料金の合計が5,000円未満の場合は、別途運賃1,000円を申し受けます。

4.出荷梱包状態にご指示がある場合は、別途追加料金を申し受けます。※都度見積