





加工の概要



ワーク端面の一部をカールさせてヒンジを作る加工です。
2つの部品の各々に1つかそれ以上のヒンジを加工し、
それを連結して使用します。

ドアや門、シャッター、または開閉移動が必要な部分に使用します。

特記事項

- 1) ヒンジを成形するには、3工程必要です。
- 2) $\phi D \leq \phi 5$
 $L \leq 15 \text{ mm}$
 加工条件に満たない場合は、金型センターまでお問い合わせ下さい。

ご相談・お問い合わせは・・・ 株式会社 CONIC 金型センターへ

オーコニック サンキュー
0120-0529-39

オーコニック ゴーゴー
FAX 0120-0529-55

E-mail:order@conic.co.jp
<https://www.conic.co.jp/>